

Xerox Premium NeverTear

Resistenza e durata



Compatibilità con le stampanti

Il processo di qualifica eseguito da consta nel testare grosse quantità del prodotto in condizioni particolari. I parametri osservati sono l'adesione del toner, la qualità delle immagini e l'affidabilità del supporto.

Per qualsiasi supporto, un risultato ottimale dipende da vari fattori:

- La condizione della stampante e dell'ambiente di stampa
- L'esperienza dell'operatore
- La condizione del supporto
- I volumi trattati
- La struttura del contenuto grafico

La sua resistenza al calore e l'ottimizzazione per la stampa digitale del suo strato esterno riducono al minimo i rischi associati al suo impiego.

Ecco alcuni suggerimenti per l'impiego di questo supporto:

- Iniziare alimentando un solo foglio per volta
- Impostare adeguatamente la stampante seguendo i suggerimenti della guida per l'utente
- Alimentare i fogli dal vassoio bypass o manuale
- Stampare solo fronte
- Iniziare con gli spessori da 120 o 145 μ
- Se la fusione del toner è insufficiente, alimentare dei fogli di carta per pulire il fusore
- Non usare su stampanti a inchiostro solido o a getto d'inchiostro

Per ulteriori informazioni o per porre dei quesiti tecnici, contattare il rappresentante Antalis locale.

